

שסתום 3/2 מופעל אוויר-אוויר ואוויר-קפיץ | MVAA
Air Operated Valve

לחץ עבודה (bar)	מעבר mm ² ספיקה (L/min) ⁽¹⁾	כניסות הצנרת	תאור	סדרה
0~8	12 • 800	1/8"	אוויר-קפיץ NC	MVAA-180-3A1
			אוויר-אוויר	MVAA-180-3A2
1.5~8 פיקוד לשסתום	18 • 1,100	1/4"	אוויר-קפיץ NC+NO	MVAA-220-3A1
			אוויר-אוויר	MVAA-220-3A2
0~8	35 • 2,000	3/8"	אוויר-קפיץ NC	MVAA-300-3A1
			אוויר-אוויר	MVAA-300-3A2
2~7 פיקוד לשסתום	50 • 3,000	1/2"	אוויר-קפיץ NC	MVAA-460-3A1
			אוויר-אוויר	MVAA-460-3A2

(1) כל ניתוני הספיקות בלחץ הזנה של 7bar ונפילת לחץ של 1bar

