

## מד לחץ עם יציאה חשמלית | GP46 Pneumatic Gauge with Switch

• מד לחץ הכולל 2 חוגות. האחת מציינת את הלחץ בפועל והשניה את הלחץ בו תפעל היציאה החשמלית

יחידות תצוגה	יציאה חשמלית	הברגה אחורית	לחץ עבודה (bar)	דגם
MPa	מגע מחליץ CO • ללא נורת ביקורת או עם נורת ביקורת	R1/8" או R1/4"	0-10	GP46

