


סתום 5/3 ו 5/2 מופעל חשמלית | 521/522

5 Port Solenoid Valve

- בקטרים 1/4" ו 1/8"
- 521 - 1/8"
- 522 - 1/4"

לחץ עבודה (bar)	מעבר (mm) ספיקה	מתח הפעלה והספק	כניסות הצנרת	סוגי ההפעלות	תאור	סדרה
1~10	לסדרה 521 שסתומי 1/8" (5) 530 L/min ⁽²⁾	VDC 12•24 בהספק 3W	לסדרה 521 הברגות 1/8"	חשמל-קפיץ	סתום 5/2 מופעל חשמלית	52□ME
				חשמל-מוחזר אויר		52□CE
				חשמל-קפיץ הסול' מוזן מבחוץ		52□ME AS
				חשמל-חשמל		52□EE
			לסדרה 522 הברגות 1/4"	חשמל-חשמל דפרנציאל	סדרה 521 הינה שס' 1/8"	52□EED
				חשמל-מוחזר אויר פנימי	סדרה 522 הינה שס' 1/4"	52□EFD
				חשמל-חשמל הסול' מוזנים חיצונית	סתום ⁽¹⁾ 5/3 מופעל חשמלית	52□EE AS
				חשמל-חשמל מרכז-סגור		52□3CEE
	לסדרה 522 שסתומי 1/4" (7.5) 1,050 L/min ⁽²⁾	VAC 24•110 220 בהספק 5/7VA	לסדרה 522 הברגות 1/4"	חשמל-חשמל מרכז-פתוח	סתום ⁽¹⁾ 5/3 מופעל חשמלית	52□3AEE
				חשמל-חשמל מרכז-מוזן		52□3PEE
			1/8" (בלבד)	חשמל-קפיץ סליל ניצב עם כיוון היציאות	סתום 5/2 מופעל חשמלית עם סלילים לכווני יציאות השסתום	521ME90S
				חשמל-קפיץ סליל ניצב ב°90 מהיציאות		521ME90L
				חשמל-חשמל סלילים ניצבים עם כיוון היציאות	סתום 5/2 מופעל חשמלית עם סלילים לכווני יציאות השסתום	521EE90S
				חשמל-חשמל סליל ניצב ב°90 מהיציאות		521EE90L



(1) ניתן לקבל גם עם סולנואיד בלחץ חיצוני
 (2) נתוני הספיקה הם בלחץ 7bar ונפילת לחץ 1bar

