

שסתום 5/2 ו 5/3 מופעל אויר | 522
Air Operated Valve

• בקוטר 1/4"

לחץ עבודה (bar)	מעבר mm ספיקה ⁽¹⁾	כניסות הצנרת	סוגי ההפעלות	תאור	סדרה
עד 10	7.5 • כ- 1,200 L/min	1/4"	אוי-קפיץ	שסתום 5/2 מפוקד אויר	522 MC
			אוי-קפיץ(פיקוד מהצד)		522 MC SUP
			אוי-אוי		522 CC
			אוי-אוי עם דפרנציאל		522 CCD
			אוי-דפרנציאלי		522 CFP
			אוי-אוי(פיקוד מהצד)		522 CC SUP
			אוי-קפיץ עם שער OR		522 ORM
			אוי-קפיץ עם שער AND		522 ANDM
			אוי-אוי עם שער OR		522 2OR
			אוי-אוי עם שער AND		522 2AND
			אוי-קפיץ (פיקוד 0.6bar)	522 MCS	
			מרכז-סגור	שסתום 5/3 מפוקד אויר	5223C CC
			מרכז-פתוח		5223A CC
			מרכז-מוזן		5223P CC



(1) ניתוני הספיקה הם בלחץ הזנה של 7bar ונפילת לחץ 1bar

